

INSTRUCTIVO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ÁCIDO SULFÚRICO

En relación a los antecedentes que se han generado a raíz del virus 2019-nCoV, denominado comúnmente como Coronavirus, compartimos con ustedes el siguiente instructivo preventivo:

Almacenamiento

- Para la realización de medición de stock de ácido sulfúrico por parte del Survey, ya sea por descarga de naves, cambios de estanques y/o control de inventario mensual, será coordinada sólo vía telefónica entre el Operador de Sala de Control y el Inspector de la empresa a medir. No podrá haber reunión presencial pre o post medición.
- El Survey enviará vía correo electrónico la Hoja de Medida correspondiente.

Despacho vía Camión

- El conductor del camión se presentará en garita de OTA y de manera verbal le indicará al Operador sus datos personales, los datos de su tracto y remolque y le dictará el código correspondiente para el retiro de ácido sulfúrico.
- El operador le entregará al conductor los sellos correspondientes y la tarjeta de circulación, la cual será de papel y se desechará en receptáculo de garita del OTA antes de que el conductor se retire del terminal.
- Finalizada la operación, el conductor se acercará a la garita del OTA, quien le dejará disponible en ventanilla la guía de despacho correspondiente junto al ticket de pesaje y la hoja de seguridad del producto, por lo cual, el conductor no firmará una copia de la guía electrónica correspondiente.

Despacho vía tren

- FCAB diariamente enviará vía correo electrónico, el programa de trenes junto a los códigos de retiro correspondientes.
- Durante la permanencia del tren, los operadores del terminal deberán permanecer con todo sus EPP correspondientes mientras circulen por el Andén de carga, esto con el fin de evitar cualquier contacto directo con personal externo (FCAB o su contratista inspector).
- Finalizada la operación, el operador de FCAB se acercará a la garita del OTA y le será entregada la guía de despacho correspondiente.
- El operador de FCAB no firmará una copia de la guía electrónica correspondiente.

Recomendaciones adicionales:

- *Lavarse las manos frecuentemente usando un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón.*
- *Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al estornudar o toser y desechar el pañuelo utilizado y lavarse las manos inmediatamente de forma posterior, cada vez.*
- *Evitar el contacto con cualquier persona que padezca fiebre y tos.*
- *Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos.*
- *Saludarse manteniendo distancia.*
- *Promover reuniones virtuales.*
- *Evitar aglomeraciones de personas.*
- *Salir a comprar sólo cuando sea estrictamente necesario, procurando mantenerse en su domicilio el mayor tiempo posible.*